



cancerogeni in culture di tessuti o in organismi intatti in particolari circostanze. La letteratura scientifica ha posti quesiti sulla cancerogenicità di queste leghe nei pazienti che ricevono gli impianti. Gli studi condotti per valutare questa questione non hanno identificato prove convincenti di tale fenomeno, a dispetto dei milioni di impianti in uso. A seguito dell'implante di molti dispositivi è stata riportata l'usura del polietilene. Tassi superiori di usura possono essere avvistati da particelle metalliche o altri detriti che causano usura elettrica. Tassi superiori di usura abbisognano di produzione e di test della durata del dispositivo. Un produttore deve fornire il desiderio di revisione per sostituire i componenti usati. Nella letteratura scientifica è stata riportata la rotura del cavo di cerchiaggio. Possibili cause della rotura includono, ma non si limitano a, eccessivo tensionamento del cavo, abrasione e unione ritardata o mancata della frattura, dell'osteotomia o del sito di fusione. In molti casi, effetti avversi possono essere collegati al quadro clinico piuttosto che all'impiego. La gestione chirurgica e post-operatoria del paziente deve essere portata avanti con la massima attenzione alle indicazioni e alle norme esistenti per il prelievo, il raggruppamento mentale o i disturbi della personalità che determinano la mancata adesione al raggruppamento degli ordini del suo medico potrebbero ritardare il recupero post-operatorio e aggravare gli effetti avversi.

**PROCEDURE POST-OPERATORIE:** Le tante complicazioni post-operatorie possono includere le seguenti: (1) Allontanamento e cambiamento della posizione di uno o più componenti in tempi brevi o più lunghi; (2) Strappamento, tracotonico, derivante da tensione muscolare eccessiva, sostenuto dal peso, precoce a indebolimento involontario durante l'operazione; (3) Mancata unione trocantrica dovuta a reinserzione inadeguata e/o sostegno del peso precoce; (4) Riassorbimento progressivo dell'osso e osteolisi. Il paziente va avvertito di regolare il proprio livello di attività. La terapia post-operatoria va strutturata in modo da prevenire un eccessivo carico di peso. Il paziente va dimesso dall'ospedale con istruzioni e avvertenze esaurienti (preferibilmente scritte) relative agli esercizi e alle terapie ulteriori. Il paziente va incoraggiato a notificare al proprio medico qualsiasi cambiamento del suo stato.

**PULIZIA degli STRUMENTI RACCOMANDATA** – (Procedura consigliata alla luce dell'NHS Health Technical Memorandum, Pultric HTM2030 e Sterilizzatori HTM2010)

Manipolazione pre-processo: rimuovere lo specchio evidente immergendo lo strumento in acqua di rubinetto fredda, immediatamente dopo l'uso. Gli strumenti devono essere puliti entro 30 minuti dall'uso per minimizzare la possibilità di comparsa di macchie, danni ed essiccazione.

(1) **Imersione manuale:** immergere completamente gli strumenti in detergente enzimatico con pH neutro (come Rhofit Endozime® AW Triple Plus®, diluere 1/2 oncia per gallone (4ml/gal) di acqua del rubinetto calda (20-25°C) per 5 minuti. Usare una spazzola di nylon a setole morbide per spazzolare delicatamente gli strumenti prima di riuscire a rimuovere la mancata lubrificazione. Dopo la pulizia, prestare particolare attenzione alle aree difficili di pulizia. Immergere nuovamente gli strumenti per le successive e ripetute fasi di immersione manuale (1) fino a che non è più presente alcuna contaminazione visiva. Per gli strumenti utilizzabili che non sono visibilmente puliti dopo molteplici tentativi di ripetizione del ciclo di pulizia manuale, l'utente può gettare lo strumento usando la regolare procedura di smaltimento delle spese per tipi simili di strumenti chirurgici. Va notato che è normale e previsto per le superfici degli strumenti anodizzati mostrare una lieve decolorazione dopo cicli ripetuti di pulizia e sterilizzazione. Tale decolorazione non è prova di contaminazione visiva.

**Risciacquo manuale:** rimuovere gli strumenti dalla soluzione enzimatica e sciacquare bene sotto acqua corrente deionizzata (DI) per minimo 1 minuto. Spazzolare e sciacquare bene ed energeticamente attraverso le aree canulato usando un getto d'acqua DI con la parte terminale della uscita sommersa per minimo 1 minuto. Racolare la manopola dello strumento tenditore per esprire completamente il resto del fisi sul viale condutrice. Sciacquare ancora lo strumento per minimo 2 minuti con acqua DI per pulire eventuali detriti.

(2) **Combinazione di immersione e risciacquo manuale/automatico:** ugual a immersione e risciacquo nella sezione (1) sopra. Lavatrice/Asciugatrice: collocare gli strumenti in una cesta da lavatrice adatta e caricare in lavatrice/asciugatrice automatica. Il ciclo deve essere impostato per un ciclo di lavaggio non caustico secondo la tabella seguente.

Ciclo di ciclo	Qualità/temperatura minima dell'acqua	Tempo minimo	Detergente/diluizione
Pre-risciacquo	Acqua del rubinetto / 21°C	4 minuti	Non applicabile
Lavaggio	Acqua del rubinetto / 56°C	14 minuti	Pulir Rhofit Endozime® AW Triple Plus® direttamente nel serbatoio del detergente alla massima potenza o imposta l'ergotendore 1/2 oncia per un (1) gallone (4ml/gal) di acqua del rubinetto calda (20-25°C)
Risciacquo	Acqua del rubinetto / 58°C	1 minuto	Non applicabile
Risciacquo finale - Risciacquo del disinfettante termico	Acqua DI / 93°C	1 minuto	Non applicabile
Secco	95°C	27 minuti	Non applicabile
Tempo del ciclo totale	Non applicabile	70 minuti	Non applicabile

**MANUTENZIONE degli STRUMENTI** – Prima della sterilizzazione con l'autoclave, applicare un lubrificante di grado chirurgico al fisi per il tenditore e al meccanismo con camma dell'insertione del cuneo del strumento per la tensione. Assicurarsi che il lubrificante penetri completamente nel meccanismo. Pulire via il lubrificante in eccesso che potrebbe essersi depositato sulla parte posteriore del corpo dello strumento. Va fatta un'attenzione estrema nel lubrificare queste flettiture, dove evitare che eventuale lubrificante in eccesso si depositi nelle scanalature che traggono il cavo.

**ATTENZIONE:** Fare molto attenzione per evitare che il lubrificante in eccesso raggiunga la scanalatura che traggono il cavo. La presenza di lubrificante in questa scanalatura potrebbe causare lo scivolamento del cavo durante il tensionamento.

**CURA e MANIPOLAZIONE:** Usare un'estrema attenzione nel manipolare e nel riporre i componenti dell'impianto. Cavo e fermaglio devono essere maneggiati con cura. Il torcere, piegare, tagliare, intaccare o graffiare la superficie intrecciata potrebbero ridurre la forza, la resistenza alla fatica e/o le caratteristiche di usura del sistema dell'impianto. Questa, a sua volta, potrebbe determinare tensioni interne che non sono evidenti ad occhio nudo e potrebbero causare la frattura del componente. Gli impianti e gli strumenti vanno protetti dai ambienti corrosivi (acqua salata e così via). Deve essere fatto il massimo per proteggere gli strumenti da questo tipo di ambiente. Non usare il dispositivo per assicurare il corretto impiego. È importante esaminare questa situazione per la manipolazione. Strumenti danneggiati potrebbero determinare una tensione del cavo o un posizionamento dell'impianto inadeguato e causare il fallimento dell'impianto. Una grande familiarità con la tecnica chirurgica è essenziale per assicurare le loro adeguate condizioni di funzionamento.

**EFFETTI AVVERSI:** Con tutti gli impianti, il risorsoramento progressivo, localizzato e asintomatico dell'osso, principialmente attraverso la deposizione di osso di adesione, abrasione e fatica. L'osteolisi può determinare future complicazioni che necessitano della rimozione e della sostituzione dei componenti protesi. Sebbene non siano state riportate reazioni di sensibilità al metallo in pazienti a sedere, è possibile che il metallo possa causare reazioni di sensibilità. I componenti protesi determinano reazioni cellulari che coinvolgono infissi, macrofagi e fibroblasti. Allentamento, incrinatura, frattura o deformazione di uno o più componenti, a breve termine o più tardi. Questi casi sono spesso attribuiti ai fattori indicati sotto la sezione "AVVERTENZE". L'allentamento può verificarsi anche a causa di fissazione difettosa o posizionamento inadeguato. Infine preocce o tardi, potrebbe richiedere la rimozione dell'impianto.

**ATTENZIONE:** JAPANESE SuperCable® Iso-Elastic® 締結システム 取扱説明書

Fare molto attenzione per evitare che il lubrificante in eccesso raggiunga la scanalatura che traggono il cavo. La presenza di lubrificante in questa scanalatura potrebbe causare lo scivolamento del cavo durante il tensionamento.

**CURA e MANIPOLAZIONE:** Usare un'estrema attenzione nel manipolare e nel riporre i componenti dell'impianto. Cavo e fermaglio devono essere maneggiati con cura. Il torcere, piegare, tagliare, intaccare o graffiare la superficie intrecciata potrebbero ridurre la forza, la resistenza alla fatica e/o le caratteristiche di usura del sistema dell'impianto. Questa, a sua volta, potrebbe determinare tensioni interne che non sono evidenti ad occhio nudo e potrebbero causare la frattura del componente. Gli impianti e gli strumenti vanno protetti dai ambienti corrosivi (acqua salata e così via). Deve essere fatto il massimo per proteggere gli strumenti da questo tipo di ambiente. Non usare il dispositivo per assicurare il corretto impiego. È importante esaminare questa situazione per la manipolazione. Strumenti danneggiati potrebbero determinare una tensione del cavo o un posizionamento dell'impianto inadeguato e causare il fallimento dell'impianto. Una grande familiarità con la tecnica chirurgica è essenziale per assicurare le loro adeguate condizioni di funzionamento.

**EFFETTI AVVERSI:** Con tutti gli impianti, il risorsoramento progressivo, localizzato e asintomatico dell'osso, principialmente attraverso la deposizione di osso di adesione, abrasione e fatica. L'osteolisi può determinare future complicazioni che necessitano della rimozione e della sostituzione dei componenti protesi. Sebbene non siano state riportate reazioni di sensibilità al metallo in pazienti a sedere, è possibile che il metallo possa causare reazioni di sensibilità. I componenti protesi determinano reazioni cellulari che coinvolgono infissi, macrofagi e fibroblasti. Allentamento, incrinatura, frattura o deformazione di uno o più componenti, a breve termine o più tardi. Questi casi sono spesso attribuiti ai fattori indicati sotto la sezione "AVVERTENZE". L'allentamento può verificarsi anche a causa di fissazione difettosa o posizionamento inadeguato. Infine preocce o tardi, potrebbe richiedere la rimozione dell'impianto.

**ATTENZIONE:** JAPANESE SuperCable® Iso-Elastic® 締結システム 取扱説明書

Fare molto attenzione per evitare che il lubrificante in eccesso raggiunga la scanalatura che traggono il cavo. La presenza di lubrificante in questa scanalatura potrebbe causare lo scivolamento del cavo durante il tensionamento.

**CURA e MANIPOLAZIONE:** Usare un'estrema attenzione nel manipolare e nel riporre i componenti dell'impianto. Cavo e fermaglio devono essere maneggiati con cura. Il torcere, piegare, tagliare, intaccare o graffiare la superficie intrecciata potrebbero ridurre la forza, la resistenza alla fatica e/o le caratteristiche di usura del sistema dell'impianto. Questa, a sua volta, potrebbe determinare tensioni interne che non sono evidenti ad occhio nudo e potrebbero causare la frattura del componente. Gli impianti e gli strumenti vanno protetti dai ambienti corrosivi (acqua salata e così via). Deve essere fatto il massimo per proteggere gli strumenti da questo tipo di ambiente. Non usare il dispositivo per assicurare il corretto impiego. È importante esaminare questa situazione per la manipolazione. Strumenti danneggiati potrebbero determinare una tensione del cavo o un posizionamento dell'impianto inadeguato e causare il fallimento dell'impianto. Una grande familiarità con la tecnica chirurgica è essenziale per assicurare le loro adeguate condizioni di funzionamento.

**EFFETTI AVVERSI:** Con tutti gli impianti, il risorsoramento progressivo, localizzato e asintomatico dell'osso, principialmente attraverso la deposizione di osso di adesione, abrasione e fatica. L'osteolisi può determinare future complicazioni che necessitano della rimozione e della sostituzione dei componenti protesi. Sebbene non siano state riportate reazioni di sensibilità al metallo in pazienti a sedere, è possibile che il metallo possa causare reazioni di sensibilità. I componenti protesi determinano reazioni cellulari che coinvolgono infissi, macrofagi e fibroblasti. Allentamento, incrinatura, frattura o deformazione di uno o più componenti, a breve termine o più tardi. Questi casi sono spesso attribuiti ai fattori indicati sotto la sezione "AVVERTENZE". L'allentamento può verificarsi anche a causa di fissazione difettosa o posizionamento inadeguato. Infine preocce o tardi, potrebbe richiedere la rimozione dell'impianto.

**ATTENZIONE:** JAPANESE SuperCable® Iso-Elastic® 締結システム 取扱説明書

Fare molto attenzione per evitare che il lubrificante in eccesso raggiunga la scanalatura che traggono il cavo. La presenza di lubrificante in questa scanalatura potrebbe causare lo scivolamento del cavo durante il tensionamento.

**CURA e MANIPOLAZIONE:** Usare un'estrema attenzione nel manipolare e nel riporre i componenti dell'impianto. Cavo e fermaglio devono essere maneggiati con cura. Il torcere, piegare, tagliare, intaccare o graffiare la superficie intrecciata potrebbero ridurre la forza, la resistenza alla fatica e/o le caratteristiche di usura del sistema dell'impianto. Questa, a sua volta, potrebbe determinare tensioni interne che non sono evidenti ad occhio nudo e potrebbero causare la frattura del componente. Gli impianti e gli strumenti vanno protetti dai ambienti corrosivi (acqua salata e così via). Deve essere fatto il massimo per proteggere gli strumenti da questo tipo di ambiente. Non usare il dispositivo per assicurare il corretto impiego. È importante esaminare questa situazione per la manipolazione. Strumenti danneggiati potrebbero determinare una tensione del cavo o un posizionamento dell'impianto inadeguato e causare il fallimento dell'impianto. Una grande familiarità con la tecnica chirurgica è essenziale per assicurare le loro adeguate condizioni di funzionamento.

**EFFETTI AVVERSI:** Con tutti gli impianti, il risorsoramento progressivo, localizzato e asintomatico dell'osso, principialmente attraverso la deposizione di osso di adesione, abrasione e fatica. L'osteolisi può determinare future complicazioni che necessitano della rimozione e della sostituzione dei componenti protesi. Sebbene non siano state riportate reazioni di sensibilità al metallo in pazienti a sedere, è possibile che il metallo possa causare reazioni di sensibilità. I componenti protesi determinano reazioni cellulari che coinvolgono infissi, macrofagi e fibroblasti. Allentamento, incrinatura, frattura o deformazione di uno o più componenti, a breve termine o più tardi. Questi casi sono spesso attribuiti ai fattori indicati sotto la sezione "AVVERTENZE". L'allentamento può verificarsi anche a causa di fissazione difettosa o posizionamento inadeguato. Infine preocce o tardi, potrebbe richiedere la rimozione dell'impianto.

**ATTENZIONE:** JAPANESE SuperCable® Iso-Elastic® 締結システム 取扱説明書

Fare molto attenzione per evitare che il lubrificante in eccesso raggiunga la scanalatura che traggono il cavo. La presenza di lubrificante in questa scanalatura potrebbe causare lo scivolamento del cavo durante il tensionamento.

**CURA e MANIPOLAZIONE:** Usare un'estrema attenzione nel manipolare e nel riporre i componenti dell'impianto. Cavo e fermaglio devono essere maneggiati con cura. Il torcere, piegare, tagliare, intaccare o graffiare la superficie intrecciata potrebbero ridurre la forza, la resistenza alla fatica e/o le caratteristiche di usura del sistema dell'impianto. Questa, a sua volta, potrebbe determinare tensioni interne che non sono evidenti ad occhio nudo e potrebbero causare la frattura del componente. Gli impianti e gli strumenti vanno protetti dai ambienti corrosivi (acqua salata e così via). Deve essere fatto il massimo per proteggere gli strumenti da questo tipo di ambiente. Non usare il dispositivo per assicurare il corretto impiego. È importante esaminare questa situazione per la manipolazione. Strumenti danneggiati potrebbero determinare una tensione del cavo o un posizionamento dell'impianto inadeguato e causare il fallimento dell'impianto. Una grande familiarità con la tecnica chirurgica è essenziale per assicurare le loro adeguate condizioni di funzionamento.

**EFFETTI AVVERSI:** Con tutti gli impianti, il risorsoramento progressivo, localizzato e asintomatico dell'osso, principialmente attraverso la deposizione di osso di adesione, abrasione e fatica. L'osteolisi può determinare future complicazioni che necessitano della rimozione e della sostituzione dei componenti protesi. Sebbene non siano state riportate reazioni di sensibilità al metallo in pazienti a sedere, è possibile che il metallo possa causare reazioni di sensibilità. I componenti protesi determinano reazioni cellulari che coinvolgono infissi, macrofagi e fibroblasti. Allentamento, incrinatura, frattura o deformazione di uno o più componenti, a breve termine o più tardi. Questi casi sono spesso attribuiti ai fattori indicati sotto la sezione "AVVERTENZE". L'allentamento può verificarsi anche a causa di fissazione difettosa o posizionamento inadeguato. Infine preocce o tardi, potrebbe richiedere la rimozione dell'impianto.

**ATTENZIONE:** JAPANESE SuperCable® Iso-Elastic® 締結システム 取扱説明書

Fare molto attenzione per evitare che il lubrificante in eccesso raggiunga la scanalatura che traggono il cavo. La presenza di lubrificante in questa scanalatura potrebbe causare lo scivolamento del cavo durante il tensionamento.

**CURA e MANIPOLAZIONE:** Usare un'estrema attenzione nel manipolare e nel riporre i componenti dell'impant. Cavo e fermaglio devono essere maneggiati con cura. Il torcere, piegare, tagliare, intaccare o graffiare la superficie intrecciata potrebbero ridurre la forza, la resistenza alla fatica e/o le caratteristiche di usura del sistema dell'impant. Questa, a sua volta, potrebbe determinare tensioni interne che non sono evidenti ad occhio nudo e potrebbero causare la frattura del componente. Gli impianti e gli strumenti vanno protetti dai ambienti corrosivi (acqua salata e così via). Deve essere fatto il massimo per proteggere gli strumenti da questo tipo di ambiente. Non usare il dispositivo per assicurare il corretto impiego. È importante esaminare questa situazione per la manipolazione. Strumenti danneggiati potrebbero determinare una tensione del cavo o un posizionamento dell'impant inadeguato e causare il fallimento dell'impant. Una grande familiarità con la tecnica chirurgica è essenziale per assicurare le loro adeguate condizioni di funzionamento.

**EFFETTI AVVERSI:** Con tutti gli impianti, il risorsoramento progressivo, localizzato e asintomatico dell'osso, principialmente attraverso la deposizione di osso di adesione, abrasione e fatica. L'osteolisi può determinare future complicazioni che necessitano della rimozione e della sostituzione dei componenti protesi. Sebbene non siano state riportate reazioni di sensibilità al metallo in pazienti a sedere, è possibile che il metallo possa causare reazioni di sensibilità. I componenti protesi determinano reazioni cellulari che coinvolgono infissi, macrofagi e fibroblasti. Allentamento, incrinatura, frattura o deformazione di uno o più componenti, a breve termine o più tardi. Questi casi sono spesso attribuiti ai fattori indicati sotto la sezione "AVVERTENZE". L'allentamento può verificarsi anche a causa di fissazione difettosa o posizionamento inadeguato. Infine preocce o tardi, potrebbe richiedere la rimozione dell'impant.

**ATTENZIONE:** JAPANESE SuperCable® Iso-Elastic® 締結システム 取扱説明書

Fare molto attenzione per evitare che il lubrificante in eccesso raggiunga la scanalatura che traggono il cavo. La presenza di lubrificante in questa scanalatura potrebbe causare lo scivolamento del cavo durante il tensionamento.

**CURA e MANIPOLAZIONE:** Usare un'estrema attenzione nel manipolare e nel riporre i componenti dell'impant. Cavo e fermaglio devono essere maneggiati con cura. Il torcere, piegare, tagliare, intaccare o graffiare la superficie intrecciata potrebbero ridurre la forza, la resistenza alla fatica e/o le caratteristiche di usura del sistema dell'impant. Questa, a sua volta, potrebbe determinare tensioni interne che non sono evidenti ad occhio nudo e potrebbero causare la frattura del componente. Gli impianti e gli strumenti vanno protetti dai ambienti corrosivi (acqua salata e così via). Deve essere fatto il massimo per proteggere gli strumenti da questo tipo di ambiente. Non usare il dispositivo per assicurare il corretto impiego. È importante esaminare questa situazione per la manipolazione. Strumenti danneggiati potrebbero determinare una tensione del cavo o un posizionamento dell'impant inadeguato e causare il fallimento dell'impant. Una grande familiarità con la tecnica chirurgica è essenziale per assicurare le loro adeguate condizioni di funzionamento.

**EFFETTI AVVERSI:** Con tutti gli impianti, il risorsoramento progressivo, localizzato e asintomatico dell'osso, principialmente attraverso la deposizione di osso di adesione, abrasione e fatica. L'osteolisi può determinare future complicazioni che necessitano della rimozione e della sostituzione dei componenti protesi. Sebbene non siano state riportate reazioni di sensibilità al metallo in pazient